

# Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                                                           | Наименование мероприятия                                                                                                                                            | Цель мероприятия                                          | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                         | 4               | 5                                                                  | 6                    |
| Цех<br>металлических<br>сеток №1,<br>Механо-электросл<br>ужба,<br>49, Электросварщи<br>к на<br>автоматических и<br>полуавтоматическ<br>их машинах | Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха.                            | Снижение вредного воздействия шума                        | непродвижно     | Механо-1                                                           |                      |
| Цех<br>металлических<br>сеток №1,<br>Механо-электросл<br>ужба,<br>49, Электросварщи<br>к на<br>автоматических и<br>полуавтоматическ<br>их машинах | При выполнении сварочных работ использовать эффективные средства индивидуальной защиты.                                                                             | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | непродвижно     | Механо-1                                                           |                      |
| Цех<br>металлических<br>сеток №1,<br>Механо-электросл<br>ужба,<br>49, Электросварщи<br>к на<br>автоматических и<br>полуавтоматическ<br>их машинах | Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение запыленности                                     | непродвижно     | Механо-1                                                           |                      |
| Цех<br>металлических<br>сеток №1,<br>Механо-электросл<br>ужба,<br>49, Электросварщи<br>к на<br>автоматических и<br>полуавтоматическ<br>их машинах | Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха.                            | Снижение вредного воздействия шума                        | непродвижно     | Механо-1                                                           |                      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Участок по сборке металлоконструкций ВОЕ, 50, Слесарь-ремонтник                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                           |           |        |
| Цех<br>Металлических сеток №1,<br>Механо-электрослужба,<br>Участок по сборке металлоконструкций ВОЕ,<br>50, Слесарь-ремонтник                             | При выполнении сварочных работ использовать эффективные средства индивидуальной защиты.                                                  | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения | незначимо | цели-1 |
| Цех<br>Металлических сеток №1,<br>Механо-электрослужба,<br>Участок по сборке металлоконструкций ВОЕ,<br>51, Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума                        | незначимо | цели-1 |
| Цех<br>Металлических сеток №1,<br>Механо-электрослужба,<br>Участок по сборке металлоконструкций ВОЕ,<br>51, Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | Для снижения неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                       | Снижение вредного воздействия тяжести                     | незначимо | цели-1 |

Дата составления:

11.11.2022

